


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по транспортным
перевозкам и хозяйственной деятельности


Д.Н. Поляков
« ____ » _____ 2024 г.

Заключение

о техническом состоянии автомобиля АЦ-2,5-40 (Шасси ЗИЛ 433362) Гос.№ О029СР150

Комиссия отдела № 25 в составе: начальника транспортного отдела Житомирского В.Л., заместителя начальника транспортного отдела Диденко С.В., начальника участка Стрижкина А.Н., старшего механика Левченко В.А. провела обследование автомобиля АЦ-2,5-40 (Шасси ЗИЛ-433362) Гос.№ О029СР150.

В результате обследования установлено:

- 1 Автомобиль находится в длительном простое. (не эксплуатируется более 2 лет).
- 2 Лакокрасочное покрытие кузова имеет значительные очаговые следы коррозии.
- 3 Состояние кузова не удовлетворительное.
- 4 Состояние резины не удовлетворительное. В следствии долгого простоя и высыхания образовались трещины на боковых поверхностях не совместимые с дальнейшей эксплуатацией.
- 5 Рулевое управление имеет люфт, требует ремонта.
- 6 Резиновые упругие элементы подвески вследствие длительного простоя автомобиля утратили эксплуатационные свойства.
- 7 Элементы тормозной системы имеют значительную коррозию.
- 8 Двигатель в не удовлетворительном состоянии, требует регулировки. Наблюдается высыхание прокладок, сальников – требуется замена.
- 9 Состояние электрооборудования – требуется диагностика.
- 10 Состояние салона – удовлетворительное.
- 11 Состояние стёкол и оптики – удовлетворительное.
- 12 Состояние электрооборудования – удовлетворительное, требуется диагностика.
- 13 АКБ – отсутствует.

Выводы комиссии:

При последующей эксплуатации возможно выявление скрытых дефектов.

Общее состояние автомобиля – неисправное.

Комиссия

Начальник транспортного отдела


В.Л. Житомирский


Заместитель начальника транспортного отдела


С.В. Диденко

Начальник участка


А.Н. Стрижкин

Старший механик


В.А. Левченко