

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

На ремонт системы охлаждения склизов на нагревательной печи № 1 стана 350 цеха 160

Инвентарный №709-0002

№№ п/п	Наименование электрического оборудования	Наименование механизма	Тип устройства	Технические характеристики	Кол. (объём)	Едини- цы измер- ния	Необходимые исполнения	Наличие комплектующих изделий	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Все материалы предоставляются подрядной организацией.								
1	РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПО МЕСТУ								
1.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-*57*4,5	30	П.М.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ		ГОСТ 8732-78	ДН-*57*4,5	30	П.М.			МОНТАЖ
1.2	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90-57*5	12	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°		ГОСТ 17375-2001	90-57*5	12	ШТ.			МОНТАЖ
1.3	ЗОТВОР ДИСКОВЫЙ С РЫЧАГОМ в комплекте с ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ			ДУ -50 РУ=10кг/см²	4	ШТ	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	ЗОТВОР ДИСКОВЫЙ С РЫЧАГОМ в комплекте с ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ			ДУ -50 РУ=10кг/см²	4	ШТ			МОНТАЖ
1.4	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ			3/4"	4	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ			3/4"	4	ШТ.			МОНТАЖ
1.5	РЕЗЬБА		ТРУБА ГОСТ8732-78	3/4" S=4мм L=50	6	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	РЕЗЬБА		ТРУБА ГОСТ8732-78	3/4" S=4мм L=50	6	ШТ.			МОНТАЖ
1.6	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ			1/2"	6	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	КРАН ШАРОВОЙ С РЫЧАГОМ			1/2"	6	ШТ.			МОНТАЖ
1.7	РЕЗЬБА		ТРУБА ГОСТ8732-78	1/2" S=4мм L=50	6	ШТ.	ЗАМЕНА	нет	ДЕМОНТАЖ
	РЕЗЬБА		ТРУБА ГОСТ8732-78	3/4" S=4мм L=50	6	ШТ.			МОНТАЖ

1.8	ГРУНТОВКА		ХАМЕР (зелёная)	10	КГ.			ПОКРАСКА В 2 СЛОЯ
2	ВЕСЬ АВТОТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА							
2.1	МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ		МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ		МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ	МУСОР БЫТОВОЙ, ТЕХНИЧЕСКИ Й		
2.2	ШИХТА (металлолом)		ШИХТА (металлолом)		ШИХТА (металлолом)	ШИХТА (металлолом)		

Для выполнения работы на АО Metallurgical plant «Petrostal» по ремонту н.п.№ 2 цеха 160 необходимо предоставить следующие документы (удостоверения):

На ответственных лиц за охрану труда и промышленную безопасность:

- проверка знаний по охране труда;
- пожарная безопасность.
- промышленная безопасность (А.1)
- промышленная безопасность (Б.3.8 или Б.3.9)
- промышленная безопасность (Б.8.2)

На рабочих:

- пожарная безопасность
- удостоверение сварщика (НАКС)
- соответствующие удостоверения на работников (слесарь, мантажник, бригадир и т п.)
- удостоверение по работам на высоте (если такие работы будут проводиться).
- протоколы проверки знаний требований охраны труда по программам обучения:
 - «б»
 - «в»
 - «СИЗ»
 - «ОППП»