

«Утверждаю»
Исполняющий обязанности директора
Бюджетное Учреждение
Чувашской Республики
«Атратский дом-интернат»



А.В. Логинов

(фамилия, инициалы)

А К Т технического состояния транспортного средства.

Атратский район, п. Атрать

" 27 " сентября 2023г.

На основании приказа И. о. директора Логинова А.В. от 01.08.2023 года № 36 о/д, комиссия в составе: председателя комиссии-заместителя директора по общим вопросам Шехова А., членов комиссии: заведующий хозяйством Обшивалкина Е.А., инженера Осиповского А.В. произвела осмотр транспортного средства, находящийся на балансе БУ " «Атратский дом-интернат». **АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ 38405-10**, идентификационный номер (VIN) X9N38405130000029; марка, модель ТС 38405-10 АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ; наименование (тип ТС); категория ТС (В); год изготовления ТС 2003; модель, № двигателя *40630A*33071486*; шасси (рама) № Б/Н; кузов (кабина, прицеп) 27050030041863; цвет кузова (кабины, прицепа) **СНЕЖНО-БЕЛЫЙ**; мощность двигателя, л.с. (кВт) 72,2кВт; рабочий объем двигателя, куб. см 2285; тип двигателя **БЕНЗИНОВЫЙ**; разрешенная максимальная масса, кг 3350 ; масса без нагрузки, кг 2480 ; организация-изготовитель ТС (страна) ООО "САМОТЛОР-НН"РОССИЯ; регистрационный номер **B226KP 21**; паспорт транспортного средства 52 КР 756818; свидетельство о регистрации ТС 99 44 389251; инвентарный номер 01510028; балансовая стоимость 721000 руб.00 коп., остаточная стоимость 00 руб.

1. Транспортное средство с начала эксплуатации отработало 320289 км, подверглась среднему ремонту 7 раз, капитальному ремонту не подвергалась. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 320289 км.
2. Наличие инструментов – не имеется.
3. Процент годности авторезины – 10%;
4. Общий процент износа автомобиля – 80%.
5. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)	Кол-во, шт.
Резина и диски	Резина находится в неудовлетворительном состоянии, износ протектора 80%, трещины на внешней боковой части резины. Диски – при визуальном осмотре выявлены задиры, коррозия.	нет	да	6
Двигатель	Находится в неудовлетворительном состоянии, повышенный расход масла, и топлива, течь масла посторонний шум при работе, износ поршневой группы, распределительного вала, коленчатого вала. Головка блока цилиндров – необходима замена впускных и выпускных клапанов в сборе. Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя.	нет	да	1
Сцепление	Требуется замена диска сцепления, ведомого диска, корзины сцепления, шестерни маховика изношены.	нет	да	1

система охлаждения	Радиатор охлаждения имеет следы подтеков охлаждающей жидкости. Необходима замена патрубков системы охлаждения, помпы системы охлаждения, термостата.	нет	да	1
система питания	Необходима замена топливного фильтра, трубок подачи топлива.	нет	да	1
пробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) при движении, рывки при переключении передач. Самопроизвольное выключение передач, шестерни и синхронизаторы изношены, следы подтеков масла. Необходима замена.	нет	да	1
затрудненная пробка	Затруднено включение передач, повышенный шум, рывки, множественные подтеки масла. Шестерни и синхронизаторы изношены. Необходима замена.	нет	да	1
воздушный фильтр	Необходима замена воздушного фильтра	нет	да	1
передняя подвеска/мост	Передний мост – повышенный гул при движении, подтеки масла. Необходима замена шкворней, шаровых опор, рулевых тяг, резинотехнических изделий, амортизаторов, шестерней главной пары редуктора переднего моста.	нет	да	1
задняя подвеска/мост	Задний мост – повышенный гул при движении, подтеки масла. Необходима замена, резинотехнических изделий, дифференциала редуктора заднего моста в сборе, амортизаторов.	нет	да	1
система смазки	Необходима замена смазки всех узлов и агрегатов ТС.	нет	да	1
рессоры	Износ листов рессор в местах сопряжения. Предельный прогиб.	нет	да	1
система выпуска газов	Множественные очаги коррозионного разрушения – необходима замена.	нет	да	1
рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса, износ рулевых тяг, рулевого механизма – необходима замена.	нет	да	1
тормозная система	Увеличенный ход педали тормоза. Необходима замена тормозных накладок, тормозных барабанов, шлангов, механизма стояночного тормоза, главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров, тормозных трубок.	нет	да	1
кузов	Панель облицовки передка – повреждение в виде царапин, образование коррозии. Дверь правая, левая, боковая, задняя распашная правая, левая – множественные царапины, потертости, образование коррозии на наружной и внутренней части, сколы краски на торце дверей, деформация. Необходимо проведение сварочных, окрасочных и прочих кузовных работ.	нет	да	1
фары	Множественные очаги коррозионного разрушения			
электрооборудование	Находится в неудовлетворительном состоянии, окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя, стартера.	нет	да	1
контрольный прибор	Находится в удовлетворительном состоянии.	нет	да	1
аккумулятор	Срок эксплуатации истек, необходима замена	нет	да	1
бензонасос	Бензонасос – нарушение герметичности, необходима замена.	нет	да	1
фары в сборе	Блок фара левая, правая - помутнение зеркального элемента, попадание влаги на отражатель фары.	нет	да	2
защитные элементы кузова	Бампер передний – нарушение ЛКП в виде царапин, деформации. Бампер задний - нарушение ЛКП в виде множественных царапин и потертостей, коррозии.	нет	да	2

сиденья и спинка	Передние сиденья – загрязнение, потертости, разрывы, продавливание. Задние сиденья - загрязнение, потертости, разрывы, продавливание.	нет	да	4
обивка салона	Находится в неудовлетворительном состоянии, загрязнение, разрывы.	нет	да	1
стекла ветровые, боковые и задние	Визуально наблюдаются царапины, матовость на ветровом стекле. Царапины потертости, матовость на опускных стеклах дверей, боковых стелах салона и задних дверей.	нет	да	6

Количество покрышек 6, запасных 1.

Местонахождение объекта: Чувашская Республика, Алатырский район, п.

д. Лесная, д. 1

Вывод: Автотранспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению в следствии полной утраты потребительских свойств.


Председатель комиссии:

Заместитель директора по общим вопросам _____ Шехов С.А.
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий хозяйством _____ Обшивалкин Е.А.
(подпись, фамилия и инициалы)

Инженер _____ Осиповский А.В.
(подпись, фамилия и инициалы)



коды отметки

коды отметки

Полное наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

серия

№

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

52 КР 756818

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

Регистрационный знак

серия

№

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

ПДФ: Голландия: 2003-177300



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В МКРД М. Новгород

52 КР 756818

Особые отметки

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000


ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000

ИД № 00000000000000000000



Особые отметки

12.11.2003.

ТО СНИЖАЕТСЯ УЧЕТА ДЛЯ ОТЧУЖДЕНИЯ СТРАХОВЫЙ ЗНАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО РЕГИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗНАКИ

ВЫДАН ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись настоящего собственника

М.П. Чувашская Республика

М.П. Чувашская Республика

М.П. Чувашская Республика

М.П. Чувашская Республика

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись настоящего собственника

М.П. Чувашская Республика

ИЗМ. НАИМ. ОРГ.
БУ "АТРАТСКИЙ
ПНИ" МИНТРУДА
ЧУВАШИИ. ВЫД.
НО СТС 2140499226
ДЛТ. ОПЕР. 02.03.
2016

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись настоящего собственника

М.П. Чувашская Республика

Свидетельство о регистрации ТС
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

М.П. Чувашская Республика

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE D'IMMATRICULATION

Государственный регистрационный номер

8226KP21

Идентификационный номер (VIN)

УН3В40513000029

Марка

38405

Модель

38405

Тип ТС

Автомобиль

Категория ТС (ABCD, прицеп)

B/M1

Год выпуска ТС

2003

Шасси (рама) №

0100110701

Кузов (кабина, прицеп) №

2705000041053

Цвет

СЕРЫЙ

Одобрение типа ТС №

РСТ.НН.4004.Е0023

Экологический класс

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Паспорт ТС №

52KP 75818


Технически допустимая макс. масса, кг

3350

Масса в снаряженном состоянии, кг

2480

99 44 389251



99 44 389251

СОБСТВЕННИК (владелец)

БУ "АТРАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

Субъект Российской Федерации

Чувашская Республика

Населенный пункт п. АТРАТ

Улица ул. Лесная

Дом 1

Корпус (строение)

Квартира

Особые отметки

ХИ27050000322102

Код подразделения ГИБДД 1197074

Дата выдачи 10.02.2003

99 44 389251



