


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по транспортным
перевозкам и хозяйственной деятельности

_____ Д.Н. Поляков
« _____ » _____ 2024 г.

Заключение

о техническом состоянии автомобиля ГАЗ 3307 КО -503В гос. № Х 996 РЕ 50

Комиссия отдела № 25 в составе: начальника транспортного отдела Житомирского В.Л., заместителя начальника транспортного отдела Диденко С.В., начальника участка Стрижкина А.Н., старшего механика Левченко В.А. провела обследование автомобиля ГАЗ-3307 КО -503В гос. № Х 996 РЕ 50.

В результате обследования установлено:

- 1 Автомобиль находится в длительном простое. (не эксплуатируется более 3 лет).
- 2 Лакокрасочное покрытие кузова имеет следы коррозии. Элементы кузова и кабины имеют сквозную коррозию. Рама и лонжероны имеют значительный коррозионный износ.
- 3 Состояние резины не удовлетворительное. В следствии долгого простоя и высыхания образовались трещины на боковых поверхностях не совместимые с дальнейшей эксплуатацией.
- 4 Рулевое управление имеет люфт, требует ремонта.
- 5 Резиновые упругие элементы подвески вследствие длительного простоя автомобиля утратили эксплуатационные свойства.
- 6 Элементы тормозной системы имеют значительную коррозию.
- 7 Двигатель требует ремонта (течь моторного масла).
- 8 Состояние подвески – неудовлетворительное.
- 9 Состояние электрооборудования – требуется диагностика.
- 10 Состояние салона – неудовлетворительное.
- 11 Состояние стёкол и оптики – удовлетворительное.
- 12 Отсутствуют зеркала заднего вида.
- 13 АКБ – отсутствует.

Выводы комиссии:

При последующей эксплуатации возможно выявление скрытых дефектов.

Общее состояние автомобиля – неисправное.

Комиссия

Начальник транспортного отдела

 _____ В.Л. Житомирский

Заместитель начальника транспортного отдела

 _____ С.В. Диденко

Начальник участка

 _____ А.Н. Стрижкин

Старший механик

 _____ В.А. Левченко