


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по транспортным
перевозкам и хозяйственной деятельности

_____ Д.Н. Поляков
« _____ » _____ 2024 г.

Заключение

о техническом состоянии автомобиля ГАЗ-33021 Гос. № Х635ХА90

Комиссия отдела № 25 в составе: начальника транспортного отдела Житомирского В.Л., заместителя начальника транспортного отдела Диденко С.В., начальника участка Стрижкина А.Н., старшего механика Левченко В.А. провела обследование автомобиля ГАЗ-33021 Гос. № Х635ХА90.

В результате обследования установлено:

- 1 Автомобиль находится в длительном простое. (не эксплуатируется более 2 лет).
- 2 Лакокрасочное покрытие кузова имеет следы коррозии. Элементы кузова и кабины имеют сквозную коррозию. Рама и лонжероны имеют значительный коррозионный износ.
- 3 Состояние резины не удовлетворительное. В следствии долгого простоя и высыхания образовались трещины на боковых поверхностях не совместимые с дальнейшей эксплуатацией.
- 4 Рулевое управление имеет люфт, требует ремонта.
- 5 Резиновые упругие элементы подвески вследствие длительного простоя автомобиля утратили эксплуатационные свойства.
- 6 Элементы тормозной системы имеют значительную коррозию.
- 7 Двигатель требует ремонта (повышенный расход топлива, течь моторного масла), отсутствуют некоторые элементы (патрубки, шланги).
- 8 Состояние подвески – неудовлетворительное.
- 9 Состояние электрооборудования – требуется диагностика.
- 10 Состояние салона – неудовлетворительное.
- 11 Состояние стёкол и оптики – удовлетворительное.
- 12 Повреждены зеркала заднего вида.
- 13 АКБ – отсутствует.

Выводы комиссии:

При последующей эксплуатации возможно выявление скрытых дефектов.


Общее состояние автомобиля – неисправное.

Комиссия


Начальник транспортного отдела

 _____ В.Л. Житомирский


Заместитель начальника транспортного отдела

 _____ С.В. Диденко

Начальник участка

 _____ А.Н. Стрижкин

Старший механик

 _____ В.А. Левченко