


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по транспортным
перевозкам и хозяйственной деятельности
 Д.Н. Поляков
« _____ » _____ 2024 г.

Заключение

о техническом состоянии автомобиля Зил-0131НА Гос.№ И256ХА50

Комиссия отдела № 25 в составе: начальника транспортного отдела Житомирского В.Л., заместителя начальника транспортного отдела Диденко С.В., начальника участка Стрижкина А.Н., старшего механика Левченко В.А. провела обследование автомобиля Зил-0131НА Гос.№ И256ХА50.

В результате обследования установлено:

- 1 Автомобиль находится в длительном простое. (не эксплуатируется более 9 лет)
- 2 Лакокрасочное покрытие кузова имеет значительную коррозию.
- 3 Элементы кузова имеют сквозную коррозию.
- 4 Рама и лонжероны имеют значительный коррозионный износ.
- 5 Состояние резины неудовлетворительное. В следствии долгого простоя и высыхания образовались трещины на боковых поверхностях не совместимые с дальнейшей эксплуатацией.
- 6 Рулевое управление имеет значительный люфт.
- 7 Элементы тормозной системы имеют значительную коррозию.
- 8 Резиновые упругие элементы подвески вследствие длительного простоя автомобиля утратили эксплуатационные свойства.
- 9 Двигатель в не удовлетворительном состоянии. Наблюдается высыхание прокладок, сальников – требуется замена.
- 10 Состояние электрооборудования – удовлетворительное, требует диагностики.
- 11 Отсутствует аккумулятор.
- 12 Состояние стекла и оптики – удовлетворительное.
- 13 Отсутствуют зеркала заднего вида.
- 14 АКБ – отсутствует.

Выводы комиссии:

При последующей эксплуатации возможно выявление скрытых дефектов.

Общее состояние автомобиля – неисправное.

Комиссия

Начальник транспортного отдела

 В.Л. Житомирский

Заместитель начальника транспортного отдела

 С.В. Диденко

Начальник участка

 А.Н. Стрижкин

Старший механик

 В.А. Левченко